

坂東市 令和3年3月時点 通学路交通安全プログラム(過去年度実施未了箇所)

No.	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
1	七郷小学校	市道岩2級2号線	大谷口1034番地付近	道幅が狭い	道路改修	H24点検 進行中
2	七郷小学校	市道岩2級2号線	大崎140番地付近	道幅が狭い	道路改修	H24点検 進行中
3	七重小学校	県道中里坂東線	茨城県坂東市駒込地内	歩道が整備されていない。	歩道の整備	H26点検 進行中
4	岩井第二小学校	市道岩井157号線	坂東市辺田679番地付近	見通しが悪く、朝の交通量が多い。	路線改良工事、歩道の整備	H26点検 進行中
5	沓掛小学校、内野山小学校、猿島中学校	県道猿島常総線	坂東市沓掛・内野山地内	道が曲がりくねっており、視界が悪く、交通量も多い。	バイパス道路の開通	H26、H27点検 進行中、長期計画
6	逆井山小学校	県道猿島常総線	坂東市逆井地内	歩道が未整備であり危険。	歩道の拡幅及び歩道の整備	H26点検 進行中、長期計画
7	南中学校	岩1級6号線	坂東市矢作544番地付近	民地より草木が伸び、歩道を通りにくい。	土地所有者に剪定要望	R2点検 交渉中
8	猿島中学校	県道高崎坂東線	坂東市内野山1257番地2付近	歩道がなく危険である。	歩道設置のために測量調査、用地買収を検討	H29点検 長期計画
9	岩井第二小学校	岩井108号線	坂東市辺田1517付近 ハリカ～小学校の道路	歩道・縁石・ガードレールがなく、児童の登校の列の脇を自動車スピードを出して通過し接触の危険がある。	①側溝の改善 ②ポール設置	H30点検 H30年度開始 終了時期未定
10	逆井山小学校	県道猿島常総線	坂東市山1478 中登商店交差点付近	道路が折れ曲がっているため見通しが悪い。道幅が狭く歩道がない。	道路拡幅及び歩道設置、用地交渉	H30点検(H26点検の一部) 完了 時期未定