

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所一覧表

平成25年3月29日現在

【七重小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	市道 岩2級7号線	坂東市みむら650番地付近	道幅が狭く、歩道もなく暗い。	道路改修の検討(オールカバー)	坂東市	平成26年度以降
2	県道 中里坂東線	坂東市みむら950番地付近	交通量が多く、大きな交差点で信号の要望あり。 (現在信号なし)	信号機の設置 または 交差点処理	茨城県警察署	時期未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

【弓馬田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	県道 高崎坂東線	坂東市幸田790番地付近	信号付近は県道の道幅が狭いうえ、植え込み等のため路側帯と車道の区別がつかない箇所があり、歩行者は非常に危険。	運転手に対する注意喚起路面表示等の設置	茨城県	時期未定
2	県道 高崎坂東線	坂東市馬立135番地付近	交通量が多く、横断に危険が伴う。保護者(交通安全母の会)や地元企業が立哨を実施。	信号機の設置 または 交差点処理	茨城県警察署	時期未定
3	県道 高崎坂東線	坂東市弓田2677番地1付近	交通量が多く、緩いカーブのため、速度を落とさない車が多い。カーブのため、見通しも悪い。	歩道帯の設置の検討	茨城県	時期未定
4	市道 岩1級2号線 市道 弓馬田485号線	坂東市弓田455番地2付近	通勤車が抜け道として利用し、スピードを上げて通過する車両も多く危険で、道路幅も狭い。	通過制限等の検討	警察署	時期未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

【飯島小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	県道 猿島常総線	坂東市勘助新田25番地1付近	歩道がなく交差点に歩道の人だまりもないため、商店前の空き地で信号待ちをする児童が多数。学校方面への道も危険な状態。	交差点改良	茨城県	時期未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

【神大実小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	市道 神大実443号線 市道 神大実548号線 市道 神大実549号線	坂東市神田山780番地1付近	朝は、神田山十字路の混雑を避ける抜け道となっている。	歩道帯の設置	坂東市	平成25年3月実施済
2	県道 高崎坂東線	坂東市神田山1537番地付近	道路が狭いうえ、交通量が多く、カーブ等で見通しが悪い。歩行者だまりがないため、横断歩道の設置が困難。	運転手に対する横断者注意喚起(路面表示等)の検討	茨城県	時期未定
3	市道 岩2級12号線	坂東市猫実1053番地付近	道路が狭く、幹線道路の抜け道になっており、朝の通勤時間帯の交通量が多い。	歩道 または 歩道帯の設置の検討	坂東市	時期未定
4	市道 岩2級3号線	坂東市猫実1153番地付近	路線の半分は道路未改良のため狭い。危険区間のうち半分程は、道路改良の予定あり。	道路改修(用地交渉を開始)	坂東市	時期未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所一覧表

平成25年3月29日現在

【岩井第一小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	市道 岩井530号線 市道 岩井550号線	坂東市岩井2229番地付近	スピードが出ている車が多く、見守り等が必要。	歩道帯の設置	坂東市	平成25年1月実施済
2	市道 岩井712号線 市道 七重西1号線	坂東市鶴戸108番地3付近	道幅はやや広めだが、児童や生徒の往来が多い。道路路肩の状態が悪く、歩行しづらい。	歩道帯の設置	坂東市	平成25年1月実施済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

【岩井第二小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	市道 岩井96号線	坂東市辺田1525番地19付近	道幅狭く、通勤者や通学児童が多い。	ポストコーンの設置	坂東市	平成24年10月実施済
2	市道 岩井108号線	坂東市辺田1480番地1付近	学校近くで、登下校児童の数が非常に多い。	ポストコーンの設置	坂東市	平成24年10月実施済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

【七郷小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	市道 岩2級2号線	坂東市大谷口1034番地付近	まわりが森で暗く、人通りが少ない。道路幅も狭く、路面状況も悪い。保護者の見守りを実施している。	水たまり箇所の補修、道路拡幅の検討	坂東市	時期未定
2	市道 岩2級2号線	坂東市大崎140番地付近	道路幅が狭く、水たまりがでやすい。	水たまり箇所の補修	坂東市	時期未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

【中川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	市道 岩1級6号線	坂東市小山38番地1付近	学校に近い箇所カーブがあり、見通しが悪い。	横断箇所の検討 または 変更	坂東市	平成26年度以降

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

【長須小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	県道 伏木坂東線	坂東市長須2351番地1付近	交通量が多い道路を、通学班が横断している。	横断歩道の設置	茨城県警察署	時期未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所一覧表

平成25年3月29日現在

【生子菅小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	市道 猿1級2号線	坂東市生子3228番地付近	道路が狭く、歩道が片側しかない。登下校とも歩道を通行するには、横断歩道が2箇所必要。	横断歩道の設置	坂東市	平成25年度
2	市道 生子283号線	坂東市生子2756番地2付近	道幅は約4m、制限速度40kmで歩道なし。	歩道整備(現在実施中)	坂東市	平成25年度以降
3	市道 生子284号線	坂東市生子2702番地付近	スクールゾーンの標識はあるが歩道なし。	通学路の安全指導	小学校	平成25年度以降

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

【逆井山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	県道 若境線	坂東市逆井883番地付近	交通量が多く、歩道が未整地であるが、住宅が多い区間であり道路拡張は難しい。	横断歩道の設置	茨城県警察署	平成26年度以降
2	市道 逆井232号線	坂東市逆井3503番地付近	坂の位置でやや見通しが悪い。カーブミラーがあり、歩道は両脇に設置されている。	横断箇所の検討 または 変更	坂東市	平成24年11月実施
3	市道 逆井611号線	坂東市逆井1832番地2付近	幹線道路の交差点でやや注意が必要。表示類の設置、停止線にブロックを設置するなど対策は行われている。	路面カラー化 および 電光掲示板の設置の検討	坂東市	平成26年度以降
4	県道 猿島常総線	坂東市逆井811番地	歩道未整地であり危険性は大きい。中登商店から猿島庁舎付近までは通行が危険。	道路拡張 および 歩道の整備	茨城県	平成26年度以降

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

【沓掛小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	市道 沓掛133号線	坂東市沓掛1675番地付近	沓掛市街地からの車も多く、大変危険。	通学路の安全指導	小学校	平成25年度以降
2	県道 猿島常総線	坂東市沓掛1455番地付近	歩道がなく、道幅も狭い。大変危険。	コインランドリー付近に横断歩道を検討したが、設置は困難なため、通学生徒への注意喚起路面表示等の設置	茨城県	時期未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署

【内野山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容／結果	事業主体	事業年度
1	県道 猿島常総線	坂東市内野山875番地付近	通勤車が多くカーブも続き、歩道もないため通学時は危険。スクールゾーン表示なし。	通学生への注意喚起路面表示等の設置	茨城県	時期未定
2	県道 高崎坂東線	坂東市内野山1205番地11付近	通行量が多く、途中から歩道がないので危険。	未拡張部分の拡張 および 歩道の設置	茨城県	時期未定

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、道路課、交通防災課、境工事事務所、境警察署