

坂東市点検実施箇所一覧

(令和2年度)

番号	学校名	番地及び目標物	管理	通学路の状況・危険の内容	改善案(要望)	生徒通過数	対策内容	対策部局	対策時期(おおよその目安)
1	七重小学校	半谷1479番地付近 アグリロード交差点		道路が蛇行し見通しが悪い上、信号機や横断歩道も設置されていない。さらに、アグリロードが開通したため交通量が増えているので交通事故の心配がある。保護者や地域住民も同様の心配を訴えている。	信号機・横断歩道の設置を要望したい。また、古いままの標識は実情に合った物に早急に交換していただきたい。	25名	カーブミラー徐行看板表示	交通防災課	対策済(R2.9)
2	弓馬田小学校	県道高崎坂東線 幸田地区榎橋から馬立 十字路にかけての通学路		道幅が急に狭くなり、車の交通量も多い。朝夕の通勤時間は特に車の通りが激しく、スピードを出している車が多いため大変危険である。	道幅の拡張、歩道の拡張 ガードレールの設置 路面表示(減速効果・歩行者への注意喚起)	25名	幅員減少のコンクリートブロックの移動	県境工事事務所	対策済(R3.3)
3	飯島小学校	坂東市平八新田48 金崎橋付近		横断歩道がない場所を児童が通るので危険である。道がカーブしていて見づらく、車がスピードを出して通るので大変危険である。	横断歩道を設置していただきたい。	9名	通学路変更	県境警察署	対策済(R2.9)
4	神大実小学校	坂東市大口大口1042番地1		雨が降ると道路が広く冠水してしまい、歩くことが難しい。また周辺は、木がうっそうと茂っており、防犯上も大変危険である。	道路が冠水しないよう整備してほしい。防犯灯の設置または木の伐採をお願いしたい。	2名	路面修復、防犯灯設置	道路建設課 交通防災課	対策済(R2.10)
5	中川小学校	坂東市長谷2635番地1付近交差点		交通量が多く、大型車両も多い。横断歩道のへこみや塗装が剥けてしまっている部分がある。また、本交差点は変則十字路であるため、横断歩道が交差点部より東側についていて、車の運転手に認識しづらい。	道路をきちんと舗装していただきたい。 横断歩道前のポールも倒れているので、修復していただきたい。	34名	路面修復、横断歩道修復	県境工事事務所 兼境警察署	対策済(R3.3)
6	長須小学校	坂東市長須1892番地の3付近県道215号		車の通りが多い。スピードを出した車が通る。	道路上の表示「通学路」	5名	横断旗の設置	交通防災課	対策済(R2.9)
7	生子菅小学校	県道125号並びに県道24号の歩道の土砂		県道125号並びに県道24号は歩道が設置されているものの、縁石の角に土砂が堆積してしまい、大きな雑草が生え、児童の歩行の妨げとなっている。一時の除草だけでなく、土砂の撤去が必要である。	歩道に堆積した土砂を完全除去していただきたい。	89名	歩道に堆積した土砂の撤去	県境工事事務所	R3年度予定
8	逆井山小学校	茨城県坂東市逆井791 県道若境線 富士自動車付近		交通量が多く、道幅の狭い道路である。歩道がないため、児童は道路の端を1列で歩いているが、すれ違う車も多く、車が児童の歩いているすぐ側を通り過ぎる状況である。常に危険と隣り合わせである。	道路を広げ、歩道をつけていただきたい。また、歩道部分にポールを立てたり色を付けたりしてほしい。	14名	通学路注意看板設置	交通防災課	対策済(R2.9)
9	内野山小学校	坂東市内野山880-1 釜前公民館付近		カーブになっているところをスピードを出す車が多く危険である	歩道の整備。 またはスクールゾーンの設置。	8名	カーブミラー設置	交通防災課	対策済(R2.10)
10	南中学校	坂東市小泉706付近の歩道		歩道に近隣の木や植木がせり出していて、自転車で通る場合にはぶつかって危ない。今回は、風で木が倒れていてそれをよけようとしていた生徒が転んでけがをした。	せり出している木を切って、自転車で安全に通れるようにしていただきたい。	65名	植栽伐採	学校教育課 道路管理課	進行中