

茨城県 坂東市 飯島小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

学校区域図

至常総市

西仁連川

戸部神社

勘助新田

1

・歩道がなく交差点に歩道の人だまりもないため、商店前の空き地で信号待ちをする児童が多数。学校方面への道も危険な状態。

交差点改良【茨城県】

飯島小学校

幸田新田

岩井飯島局

幸田新田

0 200m 400m

岩井牧場

―― : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所