

坂東市 通学路交通安全プログラム(過去年度実施未完了箇所)

(令和6年3月時点)

No.	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
1	七重小学校	県道中里坂東線	坂東市駒跼地内	歩道が整備されていない	歩道の整備	H26点検 時期未定
2	弓馬田小学校	県道高崎坂東線	坂東市弓田2676番地付近	緩やかなカーブとなり見通しが悪い。歩道がないため車両と接触する危険あり。	歩道の確保、路面標示	H30点検 路面標示対策済 時期未定
3	飯島小学校	県道猿島常総線	坂東市「勘助新田」交差点北側	道幅が狭いうえ、歩道がなく危険	道路拡幅、歩道設置等	R1点検 時期未定
4	神大実小学校	市道岩2級3号線	坂東市猫実 神大実小学校東側歩道	老木となった櫻が通行の妨げとなっている	伐採検討	R1点検 時期未定
5	岩井第二小学校	市道岩井108号線	坂東市辺田1517付近～小学校付近	歩道、縁石、ガードレールがなく児童の列の脇を自動車スピードを出して通過し接触の危険がある。	側溝の改善、ポール設置	H30点検 一部ポール設置 令和6年度～令和7年度路線の一部を道路改良及び再塗装。
6	生子菅小学校	主要地方道土浦境線、県道中里坂東線	坂東市生子、菅谷地内	歩道の縁石に土砂が堆積し、大きな雑草が生え、通行の妨げとなっている。	歩道に堆積した土砂の撤去	R2点検 進行中
7	逆井山小学校	県道猿島常総線	坂東市逆井地内	歩道が未整備であり危険。	歩道の拡幅及び歩道の整備	H26点検 時期未定
8	逆井山小学校	県道猿島常総線	坂東市逆井地内	歩道が未整備であり危険。	歩道の拡幅及び歩道の整備	H26点検 時期未定 令和6年8月～道路改良及び歩道の拡幅並びに整備。
9	逆井山小学校	県道若境線	坂東市逆井2559番地付近	歩道が途中で途切れて、歩行スペースが少ない。交通量も多く危険	歩道の確保	R1点検 時期未定
10	沓掛小学校、内野山小学校、猿島中学校	県道猿島常総線	坂東市沓掛、内野山地内	道が曲がりくねっており、視界が悪く、交通量も多い。	バイパス道路の開通	H26、H27点検 時期未定