

令和 8 年度 通学路危険箇所一覧

番号	学校名	番地及び目標物	路線名	通学路の状況・危険の内容	改善案(要望)	児童生徒通過数	対策内容	対策部局	対策時期 (おおよその目安)
1	七重小	七重小学校南側からライブライン「七重小西交差点」までの道路	岩 2 級 7 号線	・道幅が狭い上、道路の両側にヤードがあり、大型キャリアカーや大型トラック等が通行するため危険。 ・道路脇に駐車する等、児童が登下校で通行する際に危険。	・歩道の造成。 ・登下校時間帯の見守り強化。	3 0 名	・交通違反等の取締り。 ・グリーンベルト引き直し。	・境警察署 ・坂東市（学校教育課、交通防災課）	令和 8 年度以降
2	七重小	ライブライン「七重小西」交差点	岩 2 級 7 号線	・押しボタン式信号機は設置してあるが、大型キャリアカーや大型トラック等の交通量が多い。 ・大型車が曲がる際、車輪内輪差により、縁石を損壊など交差点で待つ際も危険。	・速度制限等の規制。 ・滞留所の造成。	3 0 名	・縁石補修済み。 ・滞留所については、滞留できる面積あり。 ・速度制限については時速 3 0 km 予定。	・境警察署 ・坂東市（交通防災課、道路管理課）	令和 8 年度以降
3	七重小	ライブラインからクリーンセンター寺久までの間にある交差点	ライブライン	・横断歩道はあるが、大型キャリアカーや大型トラック等の交通量が多く、危険。	・信号機の設置。	7 名	・信号機設置基準等を満たしているかを検討。	・境警察署 ・坂東市（学校教育課）	令和 8 年度以降
4	弓馬田小	坂東市馬立 3 0 - 1 弓馬田小北門右折県道高崎坂東線との T 字路	県道高崎坂東線（1 3 6 号線）	・県道高崎坂東線～県道結城坂東線への抜け道となっているため、交通量が非常に多く、特に登校時間帯は危険。	・信号機の設置。	3 0 名	・信号機設置基準等を満たしているかを検討。	・境警察署 ・坂東市（学校教育課）	令和 8 年度以降
5	岩井第一小	坂東市岩井 2 2 3 0 - 2 2 コーポつくば前	岩井 5 3 0 号線	・南門を出て JA 前を通り、コーポつくば横を横断して登下校する児童が多いが、横断歩道がないため、自動車が止まらない。	・横断歩道の設置。	8 2 名	・横断歩道の設置を検討。	・境警察署 ・坂東市（学校教育課）	令和 8 年度以降
6	岩井第二小	坂東市道バイパス～ハリカ	岩井 1 0 8 号線	・道路の幅が狭く、交通量が多い。 ・ガードレール等がなく、車と歩行者の距離が近い。	・ガードレールの設置。 ・中山花園前や、マルエツ前に押しボタン式信号機の設置。	1 4 0 名	・信号機設置基準等を満たしているかを検討。	・境警察署 ・坂東市（学校教育課）	令和 8 年度以降
7	岩井第二小	坂東市辺田 5 2 6 - 2 付近 辺田郵便局前	国道 3 5 4 号線	・道幅が狭く、交通量が多く、車両スピードも速い。 ・横断する際に、見通しが悪い。 ・郵便局前の横断歩道にボランティアが立っているが、一時停止する車両が少ない。	・信号機の設置。	3 0 名	・交通違反等の取締り。 ・『止まれ』塗り直し。	・境警察署	令和 8 年度以降
8	中川小	中川小学校正門前横断歩道及び手前の「横断歩道予告表示（菱形）」	岩 1 級 8 号線	・登下校時間帯は職員等も配置しているが、横断歩道及び横断歩道予告表示（菱形）の塗装が剥げており、運転者からは見えづらい。 ・減速が必要な場所であるにもかかわらず、車両スピードが速い。	・横断歩道の再塗装 ・横断歩道予告表示（菱形）の再塗装	1 8 名	・横断歩道の再塗装。 ・横断歩道予告表示（菱形）の再塗装。 ・外側線の引き直し。	・境警察署 ・坂東市（道路管理課）	令和 8 年度以降

9	中川小	「中川小西」交差点の横断歩道	県道岩井野田線（142号線）	・交通量が多い交差点であるが、横断歩道の塗装が剥けている。	・横断歩道の再塗装。	23名	・横断歩道の再塗装。	・境警察署	令和8年度以降
10	生子菅小	大房公民館付近横断歩道	県道中里坂東線（125号線）	・県道の両側に児童が居住しており、横断して登校している。しかし、交通量が非常に多く、児童が単独で横断するのは危険。	・信号機の設置。	11名	・信号機設置基準等を満たしているかを検討。	・境警察署 ・坂東市（学校教育課）	令和8年度以降
11	沓掛小	坂東市沓掛1574-1付近（張替モータース付近）	県道猿島常総線（135号線）	・カーブで見通しが悪く、交通量も多い。	ガードレールの設置。	24名	・ラバーボールの増設検討。 ・外側線及び中央線引き直し。 ・グリーンベルト引き直し。	・境工事事務所	令和8年度以降
12	岩井中	坂東市岩井1351番地1 岩井中学校正門前の砂利道	岩井516号線	・自転車が砂利で滑り、転倒して怪我をすることが毎年20件ほど発生。（5/31時点で7件）	・道路の舗装。	200名	・グレーダー等で平らにする。	・坂東市（道路管理課）	令和8年度以降
13	岩井中	坂東市辺田1525番地19 原口西の信号	岩井96号線	・ガードレールが高いため、小学校低学年の視界を遮ってしまい、直進する自転車と横断する小学生の事故が発生。	・ガードレールの撤去または高さを低くする。	150名	・交通安全指導。	・坂東市（教育委員会）	令和8年度以降
14	飯島小ほか	駒寄橋一帯付近～勘助新田	県道土浦坂東線（123号線） 及び飯島126号線	・一部歩道が整備されておらず、交通量も多い。 ・整備されていない区間があるため、大回りをして通学している。 ・カーブが多い見通しの悪い県道で、勘助新田十字路からより西側へ向けて上り坂で、乗用車の走行も加速を付けてスピードを出して走行している。 ・駒寄橋西側には、押しボタン式信号があるが、横断するためには川沿いの歩行者専用道路を通行しなければならず、小学生の登校と重なってしまう。	・歩道の造成（123号線）。 ・道路拡張（123号線）。 ・信号機の設置または横断歩道の設置（飯島126号線）。 ・勾配を緩やかにする（飯島126号線）。 ・徐行喚起の案内板設置（飯島126号線）。	50名	・歩道の造成（123号線）。 ・道路拡張（123号線）。 ・『止まれ』塗り直し（飯島126号線）。 ・信号機及び横断歩道は設置済みで、増設を検討（飯島126号線）。 ・交通喚起等標識等は設置済（飯島126号線）。	・境工事事務所 ・境警察署 ・坂東市（教育委員会）	令和8年度以降
15	岩井第二小 岩井中ほか	ヨークタウン坂東及びクリーニング店付近 辺田原交差点	国道354号線	・交通量が多く、道路を横断するまで歩道で待機するが、狭くて危険。	・滞留所の造成。	50名	・歩道の整備。	・境工事事務所	令和8年度以降