

坂東市 通学路交通安全プログラム(過去年度実施未完了箇所)

(令和8年8月時点)

No.	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
1	七重小学校	県道中里坂東線	坂東市駒跼地内	歩道が整備されていない。	歩道の整備	H26点検 時期未定。
2	弓馬田小学校	県道高崎坂東線	坂東市弓田2676番地付近	緩やかなカーブとなり見通しが悪い。歩道がないため、車両と接触する危険がある。	道路拡幅、歩道設置等。	H30点検 路面標示対策済。R7会議において、対策を追加及び再検討。R7一部対応。
3	弓馬田小学校	県道高崎坂東線	坂東市幸田3 5 3－4 御幸神社・榎木橋から小林不動産交差点付近	道が急に狭くなる箇所や歩道がなくなる箇所がある。	道路拡幅、歩道設置等。	R7会議において、対策を検討。
4	飯島小学校	県道猿島常総線	坂東市「勘助新田」交差点北側	道幅が狭いうえ、歩道がなく危険である。	道路拡幅、歩道設置等。	R1点検 時期未定。
5	岩井第二小学校	市道岩井108号線	坂東市辺田1517付近～小学校付近	ガードレールがなく、児童の脇を自動車スピードを出して通過する。	信号機の設置。	H30点検 一部ポール設置。R6～R7路線の一部を道路改良及び再塗装。R7会議において、対策を追加検討。R7ポール等増設等一部対応。R8会議において、対策を追加検討。
6	岩井第二小学校	市道岩井264号線	坂東市辺田 ヤマダ電機～墓地	道路が狭く、車がすれちがう際に、道路いっぱいに せり出すため、児童の歩行の妨げになっている。	グリーンベルト設置（現在片側のみ）。 ガードレール延伸。	R7点検 時期未定。 外側線の引き直しで検討。
7	生子菅小学校	主要地方道土浦境線、県道中里坂東線	坂東市生子、菅谷地内	歩道の縁石に土砂が堆積し、大きな雑草が生え、通行の妨げとなっている。	歩道に堆積した土砂の撤去。	R2点検 進行中。
8	逆井山小学校	県道若境線	坂東市逆井2559番地 逆井山郵便局付近	歩道が途中で途切れて、歩行スペースが少ない。交通量も多く危険である。	道路拡幅、歩道設置等。	R1点検 時期未定
9	沓掛小学校、内野山小学校、猿島中学校	県道猿島常総線	坂東市沓掛、内野山地内	道が曲がりくねっており、視界が悪く、交通量も多い。	バイパス道路の開通。 道路拡幅、歩道設置等。	H26、H27点検 時期未定